

Help mee! Koekangerveld toegankelijk voor iedereen!

Verslag bijeenkomst toegankelijkheidsbeleid van 26 maart 2019, locatie De Veldkei, Koekangerveld

Verslag verzonden naar: Dorpsbelangen Koekangerveld, zij zorgen voor verdere verspreiding.

De onderstaande actie- en knelpunten zijn opgehaald op gebied van toegankelijkheid:

	Actie- of knelpunt	Wijze van afhandeling	Status
1.	Slecht zicht landbouwsuis N 375: in het donker (heuvel slecht zichtbaar)	Aanbrengen aan beide zijnde van de landbouwsuis 2 reflectiestrippen.	
2.	Flinten, met name ter hoogte "rotonde" is te donker	Graag een lantaarnpaal terugplaatsen. Locatie: De Flinten t.h.v. het Dorpshuis – Dit verzoek dient door beleid nader te worden getoetst, en opgenomen te worden in het nieuwe OV plan. De Flinten lichtmast nr 11 dient te worden verplaatst naar de buitenbocht.	Toetsing volgt nog
3.	LED verlichting pad Dorpshuis is verblindend, helpen niet met vinden van de weg	De huidige Led verlichting is niet in beheer en onderhoud van de gemeente. Een mogelijke optie is om 4 Led armaturen ter geleiding van het voetpad aan te gaan brengen. Wellicht kan dit worden opgenomen in de dorpsvisie	Advies: Opnemen in de dorpsvisie en via IDW realiseren.
4.	Geen invalideplaats bij dorpshuis	Mogelijke oplossing: parkeerplaats dichtste bij de stoep en dorpshuis bestraten (nu grastegels) en de vereniging van dorpsbelangen een bord invalidenparkeerplaats geven die ze naar eigen inzicht op kunnen hangen. Bijvoorbeeld tijdens verkiezingen. Er dient t.b.v. realisatie v.d. de invalideparkeerplaats een verkeersbesluit te worden genomen.	
5.	Parkeerplaatsen algemeen gemaakt van grastegels, en is glad in de herfst (bladval)	In de bladvalperiode is gemeente breed elke type verharding glad	Optie is om handmatig het overtollige blad te

			verwijderen
6.	Uitbreiding parkeerplaatsen nabij Dorpshuis.	Optie: dorpsvisie/initiatiefrij De Wolden Realisatie van zo'n 8 parkeerplaatsen ten zuiden van het dorpshuis is wellicht een optie die nader bekeken dient te worden	Advies: Opnemen in de dorpsvisie en via IDW realiseren.
7.	Is de drempel ter hoogte van Ruinerweg nr. 50 nog wel doeltreffend nu de Ruinerweg doodlopend is? (entree dorp_	Deze vraag dient nader getoetst te worden door onze verkeersdeskundige	
8.	Gaten in de Ruinerweg Onder andere: - Naast fietspad richting Koekange - Hoek Flinten/Ruinerweg	1. Ruinerweg t.h.v. huisnr 58 gat in asfalt welke door de buitendienst dient te worden hersteld (aanvullen met koud asfalt) 2. Inspectie 8 april beton fietspad "Koekangerpad" hierbij zijn door mij geen gaten in het asfalt geconstateerd. Tevens geen enkele gevaarstelling waargenomen. 3. Hoek Flinten – Ruinerweg inspectie 8 april levert op dat de buitendienst de gaten in het asfalt hebben opgevuld	Deels gereed
9.	Voetpad Ruinerweg in slechte staat	Inspectie 8 april het voetpad vanaf Ruinerweg 23b tot aan Mr.J.de Blickweg is slecht toegankelijk en is aan groot onderhoud toe	Moet nog worden getoetst.
10.	Gat in Puinpad Ruinerweg nr. 44	Inspectie 8 april: Bij de aansluiting van het puinpad en de Ruinerweg bevindt zich een gat in de puinweg. Door de buitendienst zal het gat met puingranulaat weer aangevuld worden	Actie
11.	Voetpad ontbreekt oversteek van hetzelfde puinpad (Ruinerweg 58)	Recentelijk is het gehele voetpad herstraat. T.b.v. het oversteken van de rijbaan, kan van af het puinpad gebruik gemaakt worden van de oprit van Ruinerweg 27	Gereed
12.	Blieckweg, gaten in weg.	Inspectie 8 april er geen gaten in de asfaltverharding geconstateerd	Gereed
13.	Bocht Bosweg-Koekangerveldweg: kan hier grasblokken worden aangebracht?	Het aanbrengen van grasbetonstenen is reeds opgenomen in de meerjarenplanning.	Doel is om dit eerder op te lossen.